

Tras le utili Disposizioni date dall' Illmo Rg: Cav: Ingref Direttore della P. Aca-
cademia sudetta onde sistemare now podiu d'ovolinis che in varie parti
del Palazzo ed annessa Villa da molto anni reclamavano straordinarie riparazioni,
prevenendo ancora con mezzi economici delle maggiori spese, che
avvenute sarebbero alla P. Amministrazione con una piu lunga traccevag-
gine; eovi quella di regolarizzare il gran Cammino della Cascina che benissimo
rigurgitando il fumo in quell'Ambiente non vasto, ed opposto dal Terreno superio-
re della Villa rende gravissima la permanenza di coloro che quotidianamente
deverono necessitati di fare in esso un lungo travaglio — A tale Uopo incarica-
to io sottoscritto Architetto, e ponderato avendo con accortaezza la posizio-
ne, e le incidenti diverse referibili alla costruzione primitiva del Cammino
medesimo, misi on persuaso arriconoscere in esso Due principali difetti, que-
li potendosi now senza qualche difficolta ovviare, molto probabilmente sarà
da attendersi un plausibile risultato.

Conforme può dunque bene osservarsi nell' unito Abbocco il canale del fumo mar-
cato in A, corrispondendo a podissima distanza del muro della Terrazza di
maggiore elevazione che tutto il resto del Fabricato, conseguentemente
rimanendo il suo cappello o calmigno B, affatto depratto e privo di una lo-
bera evallazione per ogni dove, far si che in talune combinazioni di Vento,
especialmente soffiando il Nord da cui è più d'ogni altro dominato quell'
angolo di Palazzo, formisi ripercussione viziosa contro la vicina parte
C, esca producere l'immediato rigurgito. Tale effendo dunque il Pri-
mo Difetto potrai evitarsì tracciando un piu esteso Canale fino alla
sommità della Balaustra come in D. E quale coperto a campana belli-
cata per non debarcare l'ornato architettonico produrrà now solo l'evito
immancabile del fumo ma diminuirà ancora l'corrente dell'aria at-
torno l'andamento tortuoso del nuovo canale trasferito da A in D me-
diane un arco a rampa onde now produrr quanto nelli'interno della
Camerada fatto nel secondo piano attualmente in uso.

Secondo Difetto è quello che nella sua Cappa siano riuniti tre diversi sbocchi a prossima elevazione del piano della Cucina; quello cioè del Camino, l'altro della Cappa, e il terzo del Forno. Pratiche se adesso questo regolato ineguali gradi di calore: uno più opposizione all'altro in ragione della maggior o minore vicinanza, e neviene quindi anche per tal causar il rigorgio delle persone più deboli; sebbene favorire le convenienze sotto del Vento nella parte verso me del suo cappello. A questo patto supplirsi però con provvedere per altri palazzi circa undici o tredici labori fino dove la loro inclinazione sia di minor rea con il quale perpendicolare, poiché in altro modo concorrebbe affrontare maggior quantità nell'interno dell'abitato, o nella fronte esterna ingombra da Soffitelli e da altre cattive decorazioni.

Se l'elevazione dell'accennato ripiego di arte, che se non di scienzioso risultato più probabile dimostra più ripararli di tanti altri due vicini praticati per questo effetto, sebbene molto poca spesa d'imprevisto nell'atto del lavoro, considerato ancora l'adattamento del Fabo di ferro existente nel magazzino di Palazzo, la di fattura di una parte nella Balaustra, non sovravanza necessario una spesa maggiore di circa Cinquanta circa, altra dendone perciò le analoghe determinazioni.

Roma li 5 Novembre 1836.

Sig. Marzio Koch T.

