

— Descrizione dei riattamenti da farsi nell'ipara-
fulmini della Academia della Real Corte di
di Francia fatta li 17. Settb. 1836 — — —

Si devono collegare le latere interne delle due
loggie incima essendo scoperte al esterno e vicino
alle guide maestre

Riattare tutti li canali di latte che circondano
il sud. fabbricato essendo vicini alle guide di
d. Parafulmini e riunirli ove staccano facendo
le legature all'i sud. prossimi dove passano led. guide
Dare la vernice a tutti li sud. canali e d'altri ferri
prossimi all'i sud.

Riassunto avendo il sottoscritto Architetto il calcolo approssi-
mativo fatto nel 1834 per il restauro dei Canali di Lat-
ta e vernice proposta come sopra dal Sig. Professor
Bontis in seguito della Visita fatta alle Chiese Elettri-
che, ammonta il medesimo alla Somma di - - - 242. 98 1/2

A questa dovrà aggiungersi il collegamento delle Cabene
nei due Torrioni da farsi dal Machinista, e l'affisker-
za da prestarsi dai Muratori anche per il necessa-
rio riassetto dei materiali dei Tetti e

Sig. Marini Archt.