

La Villa annessa al Palazzo della Reale Acca-
demia di Francia detta Villa Medici,
viene circonscritta per ogni lato parte da
muri di vicinato e parte dalle mura della
Città e soltanto nel lato ove una volta
confinava con la vigna del Convento
de' Padri Agostiniani di S. Maria del
Popolo in fondo al viale ove sopra col-
locata la Statua sedente della Roma
Trionfante, è chiusa al di dietro da una
semplice spalliera di allori ed agiata
senza molta difficoltà aver l'accesso
da d. parte nella Villa sud.

Volendo l'Ilmo. Sig. Caval. ^{Re} Direttore
della sud. Accademia togliere una tale
comunicazione, tanto più che l'ende
in oggi libero ad ogni Ceto di Persona
l'ingresso, ed il passeggio in d. sito a
comodo, e delizia della Città, ha in-
combenzato me sotto Arch. ^{to} di formar
lo scandaglio della spesa occorrente
per una tal chiusura con muro mi-
sono a quest' oggetto portato sul luogo e
preso le opportune misure, ho invenuto
doverci un tal muro formare di figura
semicircolare, di giro pal. 62, alto da sopra
il fondamento pal. 18. gros. pal. 2. pietra,
e farsi al di sotto il suo fondamento

in altezza di palmi 8. e di grossezza
palmi 3. similmente di pietra. Il muro
ad. sopra terra dovrà stabilirsi con
incastura spazata, ed una fascia nella
cima di Cella tagliata nell' altezza
di palmi 1. e suo Cappello sopra stabili-
to simile di Cella. La spesa ordina-
ta per una tal chiusura potrà ascen-
dere a circa Scudi centoventacinque.
Tanto mi do l'onore di riferire in
ossequio de' Comandi ricevuti dall'
Illmo Sig. Caval. ^{no}

Direttore
della lodata Reale Accademia di
Francia li 16. Ottobre 1816

Gio. Batt. Ottaviani Architetto Cam.^{no}

Illmo Sig. Direttore della Reale Accademia
di Francia, avendo incombeato me sotto
Arch.^{no} di Dionisio la provenienza del
danno di acqua piovana che si tramanda
dalla fontana al Vestibolo, e stanza de' Cappi-
sirenti sotto il Seraglio nel luogo a lato del
Vestibolo, dove l'arteria avanti l'interno del Palazzo
di Villa Medici, mi sono a tal oggetto pro-
tato sul luogo ed ho riconosciuto ritrovarsi
in cattivo stato la selciata presente sopra
i descritti siti, per cui si richiede la ri-
nuovazione della med. da formarsi con qua-
dracci in Calce lavorata con calce grassa
a spagno, facendovi al di sotto il suo manto
di tavolozza patimenti a spagno nell'al-
tezza di palmi mezzo uguagliato dandogli
il suo declive necessario in più siti. La
lunghezza d. selciata palmi 198; e di larghez-
za palmi 88. la di cui spesa per tale riuo-
vazione potrà ascendere a circa Scudi
cento novantatré ^{no} li 17. d'Aprile 1816

Gio. Batt. Ottaviani Architetto Cam.^{no}