

Conto, e misura dei Lavori ad uso di Stagnaro fat-
 ti con ordine dell' Illmo Sig.^{ro} Cavalier Victor Schueg
 Direttore della Reale Accademia di Francia, ed
 in servizio della medesima per l'ordinaria manuten-
 zione del Real Palazzo e Villa Medici sul Pincio
 sul Piramazioni di Stigua e tutt' altro occorso a con-
 tare ~~due~~ ^{sei} Mesi di Novembre a ~~otto~~ Dicembre del
 cadente Anno 1842, e questi a tutta roba spese, e
 fatture di Mattia, e Paolo Fratelli Maes Stagnari
 sono come appresso vengono dettagliatamente a descriversi

Sene facciamo due Copie conformi
 nella solita Carta fina senza
 pezzi

gg

A di 22 Novembre 1842
 A No Studio N° 22 ^{si sono} levate da
 opera N° 25 palani di Tubo Pa-
 stufa con averlo pulito dentro, e
 riposto in opera, e fermato con
 N° 3 Tiranti di filo di ferro rad-
 doppiati e postici N° 3 Man-
 pini nuovi che per tempo impie-
 gato di mezza giornata, e lavo-
 ro fatto

Allo Studio N° 15 levato da

opera N° 25 palmi di Tubo con averlo pulito bene dentro riposto in opera, e fermato con Due Tiranti nuovi di filo di ferro lunghi palmi 2 l'uno e due Campini nuovi, ed uno del luogo che per tempo impiegato di mezza giornata, e lavoro fatto

Otto Studio N° 28 levato da opera N° 20 palmi di Tubo, e ripulito bene dentro rimesso in opera con N° 2 Tiranti nuovi di filo di ferro raddoppiati assieme lunghi palmi 6 $\frac{1}{2}$ ed un Campino nuovo che per tempo di mezza giornata, e lavoro eseguito

Otto Studio N° 1 levato da opera N° 25 palmi di Tubo con averlo ripulito bene dentro riposto in opera e fermato con N° 3 Tiranti nuovi di filo di ferro raddoppiato lunghi N° 2 palmi 2 l'uno, ed uno palmi 3 con

un Campino nuovo, e Due vecchi che per tempo impiegato di mezza giornata e lavoro fatto

Otto Studio N° 3 levato da opera N° 37 palmi di Tubo con averlo ripulito dentro e riposto in opera con N° 5 tiranti di filo di ferro raddoppiati lunghi Due palmi 6 l'uno, e N° 3 palmi 3 l'uno e N° 3 Campini nuovi, e tre Vecchi e più per il pezzo che sbocca sul tetto dove sta la Caldarella che era tutto rotto, e fracedo fatti di nuovo N° 3 fogli di Lamiera di ferro di Diametro on: 9 che stendono assieme in lunghezza palmi 6 con averlo chiodato attorno per fattura di un gomito fatto a Mezzanetto di Diametro on: 12, più datigli N° 4 fogli di Bandoneoni di Latta che va ad imboccare la Caldarella con averli spigati, e chiodati di Diametro on: 9 come sopra

è mandato ad imbucare a quello di
 Lamiera, e fermato con N° 3 Giran-
 ti di filo di ferro raddoppiate lunghi
 N° 2 pal 5 l'una, e l'altro pal. 10
 e N° 2 Rampini nuovi che per tem-
 po di una ^{per lavorare e rivestire il tutto si valuta} ~~giornata e lavoro fatto~~ 2.. 25
 Ad un Secchio postici il fondo nuo-
 vo di Bandoncino saldato con gros-
 serra di Stagno ----- 6 = 30

30

E più fatto un Sorello nuovo di Latta
 con manico simile che si valuta ----- 6 = 30
 E più accomodato un Secchio, e fattoci
 N° 2 Saldature al fondo ----- 6 = 04

35

04

Ad di 12 Dicembre

Posto un fondo nuovo di Bandonci-
 no ed ^{altro} ~~un~~ Secchio esaldato come sopra ----- 6 = 30

30

Ad di 15 Ditto

Allo Studio N° 28 levata da opera
 un a stufa e suoi Tubi di lunghezza
 pal 35, ripuliti e riposti in opera e
 fatto un gomito nuovo di Lamiera di
 Diametro ord. 5 e lungo assieme pal.

7. 46

mi. 2 1/2 con averlo fermato per il
 Muro con N° 2 Rampini nuovi, e
 N° 4 rinvenute in opera, ed un Gi-
 rante di filo di ferro raddoppiato lun-
 go pal. 6 che per tempo di mezza giorn-
 nata, e lavoro fatto ----- 6 L.. 02
 Accomodato un Secchio di Bandoncino
 con aver fatto due saldature al fondo ----- 6 = 02
 Ad di 21 ditto

02 =

Allo studio a Porta Pinciana levata
 da opera la stufa con suoi Tubi in
 pal. 27, riposta in opera con avere il
 tutto ripulito bene al di dentro, e fer-
 mate li Tubi per il muro con N° 2
 Rampini nuovi, e N° 2 rinvenute, e
 fatta una nuova legatura di filo di
 ferro che per tempo impiegato di mezza
 giornata e lavoro fatto ----- 6 = 44

mi

mi

Ad di 23 ditto

Nell' abitazione del Sig Segretario levata da
 opera la stufa con suoi Tubi in pal. 22,
 con averli ripuliti bene al di dentro, e
 riposti in opera, e fermati per il muro

4. 49

con 11^o 2 Rampini nuovi, ed una legata
ra di file di ferro che per tempo di mezza
giornata impiegata, e lavoro fatto — 78 = 44

Per servizio della cucina accommodate due
Battipocche, una di ferro, e l'altra di
ottone con averle ridolizinate, e sporcate
sei pezzi di file di ottone, e risaldate
in più luoghi che per lavoro fatto 78 = 30

di 23 detto

Al Cetto, e Soprattutto che raccoglie l'acqua
della Galleria levate da opera 11^o 17 fogli
di cannoni d'accompagnamento che per tempo
impiegato facevano danno e fatto di 23

~~di 23~~ nuovo un Smbattatore di latta di
diametro pal. 1, ed alto pal. 2.5 con suo
ferro da capo ed in tutto di latta 78

Posto in opera con averlo fermato con
11^o 2 Rampini nuovi che aff' in latta 78 l. =

Datogli 11^o 2 fogli di canale, e 11^o 6 di ferro
in nuovo andamento che stendono officine
pal. 12.8 — — — — — 78 l. = 26¹/₂

Posto in opera li due fogli di canale, e
fatta una saldatura in opera, mandata
a sboccare dentro il detto Smbattatore

con aver fatte due gomiti — — — — — 78 = 25

E più l'accompagnamento del Soprattutto man-
dato a sboccare nel detto Smbattatore
con fattura di un gomito fermato per
il muro con 11^o 2 Rampini nuovi 78 = 25

Posto in opera l'accompagnamento di fogli 11^o 17
di cannoni, e mandato ad imboccare
otto allo sbocco dell' Smbattatore fuo-
ri del giardino con fattura di 11^o 4
gomiti — — — — — 78 = 60

Fermate per il muro con 11^o 7 Rampini
nuovi — — — — — 78 = 35

Verniciato il canale di cannoni, ed Smbatta-
tore dentro, e fuori, e fatto in tutto
pal. 117 di verniciatura — — — — — 78 = 70¹/₂

Sommariv tutto — — — — — 14^o 25

Li 31 Dicem 1842